



SECRETARÍA DE MARINA
UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO Y ASUNTOS MARÍTIMOS
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAPITANÍAS DE PUERTO



CAPITANÍA DE PUERTO "CLASE C" EN ALVARADO					octubre 2025
N.P.	ÁREA	ÁREA ESPECÍFICA	CALADO ACTUAL EN PLEAMAR (MTS)	CALADO ACTUAL EN BAJAMAR (MTS)	OBSERVACIONES
1	Canal de Navegación	Entrada y Salida	5.5	5	
		Frente a Colonia la Trocha	7	6.5	17 mts. Altura máxima de cables de alta tensión
2	Canal de Navegación	Bajo de Puente	10.5	10	23 mts. altura del puente
	Darsena de Maniobra	Río papaloapan	14	12.5	
3	Muelle(s) de atraque y amarre	tramo 1 muelle de usos multiples 1	6.5	6	
		tramo 2 muelle de usos multiples	6.5	6	
		tramo 3 muelle de pescadores	6.5	6	
4	Terminal Marítima	Chetmorrison muelle 1	6.5	6	
		Chetmorrison muelle 2	6.5	6	

Nota: En base a Batimetría de la API Sistema Portuario Veracruzano S.A. de C.V.

H. Y G. Alvarado, Ver. A 15 de octubre de 2025

ELABORO

Ingeniero Mecánico
Noé Cruz Sánchez

Encargado de Oficina de Navegación

Vo. Bo

Ingeniero Mecánico
Noé Cruz Sánchez

Capitan de Puerto Accidental en Alvarado

SECRETARÍA DE MARINA

UNIDAD DE CAPITANÍAS DE PUERTO
Y ASUNTOS MARÍTIMOS
CAPITANÍA DE PUERTO
ALVARADO, VER.



H

H. Y G. Alvarado, Ver, a 15 de octubre de 2025